N/A

No Picture

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

CDCV857DGG

□□□□□□ □□□□□□:	CDCV857DGG
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	N/A
□■■■■■■■ ■■■■■■	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
□□□□□□□□□ □□□□□□:	
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ CDCV857DGG

□□□□□□ □□□□□□	CDCV857DGG
□□□□□□□□□□□	N/A
□□□□□□	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□ - □□□□□□□□□	2.3 V ~ 2.7 V
□□□□	PLL Clock Driver
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□	48-TSSOP
□□□□□	-
□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□: □□□□□□□□□	1:10
□□□□□□□	Tube
□□□□□□ / □□□□□	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
□□□□□□□□□	Clock
□■■■ ■■■■■■■■	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	0°C ~ 85°C
□□□□□□□□ □□□□□□□□□	1
□□□□□□□□□ □□□□	Surface Mount
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	2 (1 Year)
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□□□□□	Clock
□□□□□□□ - □□□□	200MHz
□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□□	No/No
□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□: □□□□□□□□□	Yes/Yes
□□□□ □□□□□□ □□□□□□	CDCV857

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

CDCV857DGG	CDCV857DGG □□□□□□□□□□□□	CDCV857DGG □□□□□□□□□□□
CDCV857DGG □□□□	CDCV857DGG □□□□□□□□	CDCV857DGG □□□□□□
CDCV857DGG PDF □□□□□□□□□ □□□□□□	CDCV857DGG □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□	CDCV857DGG □□□□□□□□□ □□□□□□
CDCV857DGG □□□□□□□	□□□□□□□□ CDCV857DGG	□□□□□□□□ CDCV857DGG
CDCV857DGG	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□

CDCV857DGGRG4
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
□■■■■■■■: 5405 pcs
RFQ

CDCVF111FNG4
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC
□■■■■■■■: 5389 pcs
RFQ

CDCV857DGGG4
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
□■■■■■■■: 4677 pcs
RFQ

CDCV857BGQLR
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA
□■■■■■■■: 4617 pcs
RFQ

CDCV857BIDGGR
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
□■■■■■■■: 16291 pcs
RFQ

CDCV857BDGGRG4
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
□■■■■■■■: 22822 pcs
RFQ

CDCVF111FNR
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC
□■■■■■■■: 7790 pcs
RFQ

CDCV857BIDGGRG4
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
□■■■■■■■: 19369 pcs
RFQ

CDCV857DGGR
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP
□■■■■■■■: 5363 pcs
RFQ

CDCV857BIDGGG4
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP
□■■■■■■■: 8726 pcs
RFQ

CDCV857BIDGG
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP
□■■■■■■■: 10910 pcs
RFQ

CDCVF111FN
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC
□■■■■■■■: 6603 pcs
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ - Ocean-Components.com

□□.□□□□□: Info@Ocean-Components.com
□□□□□□□□□: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong