Intersil

X5329S8IZ-2.7T1

□□□□□□ □□□□□□:	X5329S8IZ-2.7T1
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	Intersil
□■■■■■■■ ■■■■■■	IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□□□□□□□□□ □□□□□□:	X5329S8IZ-2.7T1.pdf
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□ X5329S8IZ-2.7T1

□□□□□□ □□□□□□	X5329S8IZ-2.7T1
□□□□□□□□□□□	Intersil
□□□□□□	IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□	X5329S8IZ-2.7T1.pdf
□□□□□ - □□□□□□□	2.63V
□□□□	Simple Reset/Power-On Reset
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□	8-SOIC
□□□□□	-
□□□□□□□□□□□□ □□□□	100 ms Minimum
□□□□□□□□□□□	Active High
□□□□□□□	Tape & Reel (TR)
□□□□□□ / □□□□□	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
□□□□□□□□□	Open Drain or Open Collector
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	-40°C ~ 85°C (TA)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	1
□□□□□□□□□ □□□□	Surface Mount
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□	6 Weeks
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel 8-SOIC
□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	X5329

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

- Intersil X5329S8IZ-2.7T1
- X5329S8IZ-2.7T1 □□□□□□□□□□□□□
- X5329S8IZ-2.7T1 □□□□□□□□□□□□
- X5329S8IZ-2.7T1 □□□□
- X5329S8IZ-2.7T1 □□□□□□□□
- X5329S8IZ-2.7T1 □□□□□□
- X5329S8IZ-2.7T1 PDF □□□□□□□□□□ □□□□□□□
- X5329S8IZ-2.7T1 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
- X5329S8IZ-2.7T1 □□□□□□□□□□ □□□□□□□
- X5329S8IZ-2.7T1 □□□□□□□□
- □□□□□□□□□ X5329S8IZ-2.7T1
- □□□□□□□□□ Intersil X5329S8IZ-2.7T1
- Intersil X5329S8IZ-2.7T1
- Intersil □□□□□□□□□□□□
- Intersil □□□□□□□□□□□□□
- Intersil X5329S8IZ-2.7T1

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

X5329S8I-4.5A

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8IZT1

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8T1

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8IZ-2.7A

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8IZ

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8Z-2.7

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8Z-2.7A

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8I-2.7T1

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8Z

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8IZ-4.5A

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8IT1

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

X5329S8IZ-2.7

□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□: IC CPU SUPERV 32K EE 8-SOIC
□■■■■■■■: Out stock

RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ - Ocean-Components.com

□□.□□□□□: Info@Ocean-Components.com
□□□□□□□□□: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong