Pulse Electronics Corporation

TM1062FCA1

□□□□□□ □□□□□□:	TM1062FCA1
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	Pulse Electronics Corporation
□■■■■■■■ ■■■■■■:	TRANSCEIVER PBC
□□□□□□□□□ □□□□□□:	1.TM1062FCA1.pdf 2.TM1062FCA1.pdf
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ / RoHS □□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□ TM1062FCA1

□□□□□□ □□□□□□	TM1062FCA1
□□□□□□□□□□□	Pulse Electronics Corporation
□□□□□□	TRANSCEIVER PBC
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ / RoHS □□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	1.TM1062FCA1.pdf 2.TM1062FCA1.pdf
□□□□□ - □□□□□□□□□	5V
□□□□	Transceiver
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□	Module
□□□□□	Copperhead™
□■■■	IEEE 1394B
□□□□□□ / □□□□□	28-SMD Module
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	-55°C ~ 125°C
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ / □□□□□□□□	1/1
□□□□□□□□□ □□□□	Surface Mount
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	3 (168 Hours)
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□	19 Weeks
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	Request inventory verification / RoHS non-compliant
□□□□□□□□□	-
□□□□□□□□□ □□□□□□□	1/1 Transceiver IEEE 1394B Module
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	1.062Gbps

□□□□□□□□□□□□□□□

Tags

Pulse Electronics Corporation TM1062FCA1	TM1062FCA1 □□□□□□□□□□□□□	TM1062FCA1 □□□□□□□□□□□□
TM1062FCA1 □□□□	TM1062FCA1 □□□□□□□□□	TM1062FCA1 □□□□□□□
TM1062FCA1 PDF □□□□□□□□□□ □□□□□□□	TM1062FCA1 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□	TM1062FCA1 □□□□□□□□□□ □□□□□□□
TM1062FCA1 □□□□□□□□	□□□□□□□□□ TM1062FCA1	□□□□□□□□□ Pulse Electronics Corporation TM1062FCA1
Pulse Electronics Corporation TM1062FCA1	Pulse Electronics Corporation □□□□□□□□□□□□	Pulse Electronics Corporation □□□□□□□□□□□□□
Pulse Electronics Corporation TM1062FCA1	Pulse A Technitrol Company TM1062FCA1	Pulse TM1062FCA1

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

TM1062DUXB

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062HSB1

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER TM1062HSB1 PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062DVB2

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062DUB2

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062FUB

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER MODULE PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062DVB

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER MODULE PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062FSB2

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER MODULE PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062FCA2

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062DUA1

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062DVA1

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: MIL-AERO
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062FSB

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER MODULE PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

TM1062FSA

□□□□□□□□□□□□□: Pulse Electronics Corporation
□□□□□□□: TRANSCEIVER PBC
□■■■■■■■: Out stock
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ - Ocean-Components.com

□□.□□□□□: Info@Ocean-Components.com
□□□□□□□□□: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong