N/A

No Picture

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

THS4281DBVRG4

□□□□□□ □□□□□□:	THS4281DBVRG4
□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	N/A
□■■■■■■■■ ■■■■■■	IC OPAMP VFB 95MHZ RRO SOT23-5
□□□□□□□□□ □□□□□□:	
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ THS4281DBVRG4

□□□□□□ □□□□□□	THS4281DBVRG4
□□□□□□□□□□□	N/A
□□□□□□	IC OPAMP VFB 95MHZ RRO SOT23-5
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□ - □□□□□□□□, □□□□□□□□□ / □□□□□□ (±)	2.7 V ~ 16.5 V, ±1.35 V ~ 8.25 V
□□□□□ - □□□□□□□□ □□□□□	500µV
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□	SOT-23-5
SLEW □□□□□□□□	35 V/µs
□□□□□	-
□□□□□□□	Tape & Reel (TR)
□□□□□□ / □□□□□	SC-74A, SOT-753
□□□□□□□□□□ □□□□	Rail-to-Rail
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	-40°C ~ 85°C
□□□□□□□□ □□□□□□□□□	1
□□□□□□□□□ □□□□	Surface Mount
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□	8 Weeks
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□□□□□□ □□□□□□□	Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5
□□□□□□□□□ - □□□□□□□□	800µA
□□□□□□□□□ - □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	500nA
□□□□ □□□□□□ □□□□□□	THS4281
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□	Voltage Feedback
-3DB □□□□□□□□□□□□□□□□□	95MHz

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

THS4281DBVRG4	THS4281DBVRG4 □□□□□□□□□□□□	THS4281DBVRG4 □□□□□□□□□□□□
THS4281DBVRG4 □□□□	THS4281DBVRG4 □□□□□□□□	THS4281DBVRG4 □□□□□□
THS4281DBVRG4 PDF □□□□□□□□□ □□□□□□	THS4281DBVRG4 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□	THS4281DBVRG4 □□□□□□□□□ □□□□□□
THS4281DBVRG4 □□□□□□□	□□□□□□□□ THS4281DBVRG4	□□□□□□□□ THS4281DBVRG4
THS4281DBVRG4	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□

THS4281DBVR
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 95MHZ RRO SOT23-5
□■■■■■■■: 67223 pcs
RFQ

THS4281DGK
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 95MHZ RRO 8VSSOP
□■■■■■■■: 57671 pcs
RFQ

THS4281DGKG4
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 95MHZ RRO 8VSSOP
□■■■■■■■: 35907 pcs
RFQ

THS4275EVM
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: EVAL MOD FOR THS4275
□■■■■■■■: 4123 pcs
RFQ

THS4281DBVT
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 95MHZ RRO SOT23-5
□■■■■■■■: 61486 pcs
RFQ

THS4281DG4
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 95MHZ RRO 8SOIC
□■■■■■■■: 36729 pcs
RFQ

THS4275DRBT
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 400MHZ 8SON
□■■■■■■■: 24395 pcs
RFQ

THS4275DRBRG4
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 400MHZ 8SON
□■■■■■■■: 4761 pcs
RFQ

THS4281D
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 95MHZ RRO 8SOIC
□■■■■■■■: 57466 pcs
RFQ

THS4281DBVTG4
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 95MHZ RRO SOT23-5
□■■■■■■■: 41022 pcs
RFQ

THS4275DRG4
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 400MHZ 8SOIC
□■■■■■■■: 5339 pcs
RFQ

THS4281DGKR
No Picture
□□□□□□□□□□□□: N/A
□□□□□□: IC OPAMP VFB 95MHZ RRO 8VSSOP
□■■■■■■■: 74235 pcs
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ - Ocean-Components.com

□□.□□□□□: Info@Ocean-Components.com
□□□□□□□□□: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong